

ISAF/WS プラークおよびレーザークラス純正部品ステッカーについて

クラス名が ILCA に変更になってからは、ILCA QR ラベルが使用（併用）されています。

1. レーザークラスではいわゆる計測書は使用されていません。

2. 艇体：コックピット後面にある ISAF/WS

のステッカー状のプラーク（セイル#記載）が
製造マニュアルに規定された方法で許容誤
差内に建造されたものであることの証明と
なります。その横には建造したビルダー名の
入ったステッカーが貼られています。プラー
クは一度はがすとバラバラになり、VOID の
文守が出て無効なってしまうので取扱注意！プラー
ク上のセイル#はアセトン、シンナー等で文字が消
えてしまうので注意！（再発行不可）

トランサム中央下部には、製造シリアル番号が刻
印され、トランサム上部には ILCA QR ラベルが貼
られています。これをこのナンバーを改ざんした
りすると無効となり、計測も受けられず、公式レー
スに参加できなくなってしまうので注意！

年式の古い艇でプラークの付いていない艇ではこ
の部分にセールナンバーが刻印されています。

3. セイル上部にはレーザー、あるいは ILCA マーク
がプリントされ、タック近くにはセイルボタン
とラベルがとりつけられています。ウインドウ
には ILCA QR ラベルが貼られています。

4. センター、ラダー、ラダーヘッド、マスト上/
下、ブームには、艇体同様に独自の製造マニ
ュアルに従って製造されたことを証明する
「Laser Authorized Parts」のステッカーあ
るいは ILCA QR ラベル（併用もある）が貼ら
れています。

（製造年度によって色の異なるものもあり）

ILCA QR ラベル

<https://www.laserinternational.org/about-the-laser/equipment/>

注 1) 2025 年以降のパーツにつきましては、QR ラベルのみとし、
「Laser Authorized Parts」のステッカーは貼っておりません。

注 2) 製造されたセイル#が 19 万以前に製造された艇に
は上記のプラーク/ステッカーが貼られていません。

ご不明な場合は下記にお問合せ下さい。

パフォーマンスセイルクラフトジャパン（株）

252-1114 神奈川県綾瀬市上土棚南 3-13-31

TEL : 0467-76-1051 Email : shop@psjpn.co.jp

（レーザー全日本や国体、インターハイ等主要大会会場では部品チェックの上、QR ラベルの
ないパーツについて 純正パーツステッカー（「Laser Authorized Parts」のステッカー）の取
付を行っています）

