

## ISAF (現 World Sailing) プラークステッカーVOID 対応措置について

ISAF (現 World Sailing) プラークステッカーが何らかの原因によりプラークに傷が入ってしまい中央部が剥離して、プラークステッカーが VOID (無効) となっている艇があることを確認しています。

ILCA クラスルールではステッカーに VOID の文字が出てると無効となってしまうので以下の対応をしていきたいと思います。

現時点でプラークに VOID の文字が出ている艇につきましては「プラークステッカー」と「トランサム面に刻印されている建造シリアルナンバー」の写真を添付し、  
(E-mail:shop@psjpn.co.jp)に連絡をお願い致します。  
当社にて「プラークステッカー」と「トランサム面に刻印されている建造シリアルナンバー」の照合が確認できましたら、下記の証明書を PDF ファイルにて発行いたします。  
ラミネート等で防水加工をしていただいて艇体と一緒に計測時に提示できるように大切に保管してください。



プラークステッカー



建造シリアルナンバー



証明書

※極力 VOID を出さない為に、プラーク部分にはセンターボードのエッジ等が当たらないように気を付けたり、アセトンでプラークを拭かないようにしてください。

2025年8月5日



Performance Sailcraft Japan